# PROMOTECH





FM 37982

## GECKO BATTERY | CHARIOT DE SOUDAGE MOBILE

Le GECKO BATTERY est un chariot de soudage autonome à batterie pour mécaniser le soudage bout à bout ou d'angle avec torche MIG/MAG.

4 roues motrices, embase magnétique et régulation à boucle fermée pour une vitesse d'avance stable en toutes positions.

Déplacements constantes, continus et reproductibles pour assurer une géométrie de cordon précise et conforme aux spécifications, réduisant ainsi le coût du "sursoudage" et la quantité de métal d'apport.

Les accessoires optionnels permettent au Gecko Battery de répondre à des applications variées sur acier doux, acier inoxydable et aluminium.

#### **Applications:**

- Fabrication de remorques
- Citernes
- Bacs de stockage
- · Réservoirs eau
- Transformateurs
- Chantiers navals
- Toute application nécessitant le soudage d'angle continu









#### Nouveau système de contrôle de la batterie:

#### Détection et supervision des paramètres:

- · tension trop basse et trop haute
- température trop basse et trop élevée
- · défaillance du capteur de température
- défaillance interne de la batterie

#### Avantages:

- protection contre les décharges excessives
- durée de vie prolongée de la batterie
- haut niveau de sécurité pour le tracteur et l'opérateur



Soudage continu



Double démarrage d'arc



Soudage double torche



Vitesse horizontale 0-110 cm/min (0-43.3 in/min)



Rayon minimum concave 1000 mm (3.5 ft)



Rayon minimum convexe 1000 mm (3.5 ft)




Poids 8.6 kg (19 lbs)


#### Pour applications variées, y compris en position





















### Principales caractéristiques et avantages:

- Conception compacte et légère en aluminium
- Sécurité: batterie 18 V DC
- Traction magnétique puissante pour le travail en position
- Levier marche/arrêt de l'aimant pour une mise en place rapide et facile sur votre pièce de travail
- Motoréducteur sans maintenance
- Roues en silicone résistant à la chaleur
- Pinces de serrage rapide pour différents types de torches MIG/MAG avec diamètres de 16-22 mm (5/8" - 7/8"); en option jusqu'à 35 mm (1-3/8")
- Positionnement précis grâce aux glissières en croix
- Ecran fonctionnel à cristaux liquides préréglage de la vitesse d'avance, affichage des unités et codes d'erreurs
- La régulation permet de stabiliser la vitesse d'avance et de réduire les défauts de soudage et le travail de réparation
- Maitrise de l'énergie de soudage et moins de déformations
- Maitrise de la géométrie du cordon et réduction du métal d'apport
- Amorçage automatique de l'arc de soudage lors du démarrage
- Capable de porter et de commander 2 torches (sans oscillation)
- L'autoguidage grâce aux bras réglables pourvus de roulettes
- Guidage multi-surfaces avec réglage facilité de la position du chariot
- Améliore les conditions de travail réduit l'exposition de l'opérateur à la chaleur et aux fumées








SPECIFICATIONS GECKO BATTERY	
Alimentation	18 V DC, 4.0 Ah
Puissance	20 W
Position de soudage (suivant EN ISO 6947 et AWS/ASME)	PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G
Diamètre de torche	16-22 mm (0.63-0.87"); jusqu'à 35mm (1.38") en option
Rayon minimum de la courbure de la pièce	1000 mm (3.5 ft)
Epaisseur minimum de la pièce	4 mm (0.16")
Garde au sol	4 mm (0.16")
Force de traction horizontale	150 N
Course des glissières	0-35 mm (0-1.38'') montée-descente, gauche-droite
Vitesse horizontale*	0-110 cm/min (0-43.3 in/min)
Poids	8.6 kg (19 lbs)
Réglage en mémoire	1 (dernier utilisé)
Référence	WOZ-0734-10-00-00-0

<sup>\*</sup> Avec batterie chargée entièrement

#### Les nouveaux bras de guidage facilitent d'avantage le positionnement du chariot


- 7 types de bras de guidage pour des applications et positions de soudage variées
- un nombre de crans de positionnement est prévu
- permet le positionnement des bras de guidage de manière simple, facile et régulier
- assure la bonne inclinaison du chariot pour une avance régulière
- maintenir le contact permanent avec la pièce
- permet le positionnement des bras de guidage par crans ou en continu.





Chaque nouveau bras de guidage comporte des crans sur un seul côté.

Tous les bras de guidage sont disponibles par paire (gauche et droite).






Réglage de l'extension du bras par cran



Réglage de l'extension du bras en continu



#### Accessoires standards



Bras de guidage standards (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-67-00-00-0





Batterie 4.0 Ah AKM-0738-10-00-01-0 (2 pièces incluses)



Cordon de commande de l'arc (double) de 6.5 m (21 ft) KBL-0466-17-00-00-0



Support de torche long UCW-0466-04-00-00-0

#### Accessoires optionnels



Chargeur de batterie LDW-0738-10-00-30-0 (EU) LDW-0738-06-00-30-0 (AUS/NZ) LDW-0738-04-00-30-0 (UK)



Support faisceau PDT-0526-21-00-00-0





Equipement antichute URZ-000001



Roue d'entrainement en acier inoxydable KOL-0466-72-00-00-0



Glissières en croix rallongées 0-76 mm (0-3") vertical, 0-35 mm (0-1.38") horizontal ZSP-0466-46-00-00-1



Support d'extension de torche PRD-0466-43-00-00-0







Pince torche 22-35 mm ZRZ-0466-19-00-00-0



Support double torche PDT-0466-40-00-00-0





Aimant supplémentaire (avant) M5x25 BLO-0466-44-01-00-0



Aimant supplémentaire (avant) M5x25 BLO-0466-47-01-00-0





Aimant supplémentaire (arrière) M6x25, avec écarteur (nécessaire pour Gecko Battery uniquement) BLO-0466-45-01-00-0



Aimant supplémentaire (arrière) M6x25 BLO-0466-48-01-00-0

#### Accessoires optionnels pour le guidage sur une grande variété d'applications




Bras de guidage bas profil (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-65-00-00-1



Bras de guidage haut profil (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-66-00-00-1







Bras de guidage bord extérieur (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-41-00-00-1







Bras de guidage réglables (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-42-00-00-1



Bras de guidage pour rail (jeu de 2 pcs.) PRW-0466-50-02-00-1







